



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS CONDIÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO DO CREAS EM CAROLINA - MA

Data da visita: 05/03/2025

Objeto: CREAS de Carolina – MA.

I.INTRODUÇÃO

O presente relatório visa mostrar através de registros fotográficos o atual estado de conservação do prédio onde é localizado o CREAS, no município de Carolina – MA.

As informações aqui prestadas foram coletadas com a realização de vistorias in loco, buscando captar material fotográfico das condições físicas das salas. Os registros podem ser visualizados em "anexos".



II. ANEXOS



Fachada externa.



Entrada banheiros.



Área externa.



Área externa.



Calçada rachada.



Área externa.



Área externa.




Cozinha.



Cozinha.



Janela da cozinha.



Teto da cozinha.



Salão principal.



Salão principal.



Salão principal.




Forro do salão principal.



Salão principal.



Banheiro masculino.



Banheiro feminino.



Hall das salas.



Hall das salas.



Hall das salas.



Telhado selado do hall.



Telhado selado do hall.



Sala 01.



Sala 01.



Sala 02.



Sala 03.



Piso da sala 01.



Tomada dupla danificada.



Tomadas para telefone e 3 pinos antiga.



Tomada de caixa com canaleta.



Interruptor de caixa com canaleta..



Interruptor danificado.



Interruptor danificado.



Tomada simples.



Tomada simples.



Piso da sala principal danificado.



Piso da sala principal danificado.



Piso da sala principal danificado.



Telhado da área externa com ripas seladas.



Ripas seladas.



Ripas seladas.



III. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vistoria é realizada para captação de material fotográfico e análise das condições físicas reais de uma edificação e o estado de conservação do imóvel.

Esse tipo de vistoria é fundamental para garantir que as edificações estejam seguras, confortáveis e de acordo com as normas de construção e segurança vigentes.

Perante o explícito, torna-se evidente, a necessidade de reforma do prédio do CREAS, observando suas instalações elétricas como pontos elétricos danificados, louças sanitárias como caixas de descargas danificadas, pinturas internas e externas desgastadas, piso cerâmico rachado por desgaste, calçadas rachadas, telhados selados com estrutura danificada e etc. O reparo desses problemas encontrados se faz necessário para a garantia do bom funcionamento da edificação, com o intuito de retornar suas atividades e entregar serviços de qualidade para a população carolinense.

Atenciosamente,

WELLERSON YANN GUIMARÃES DE CASTRO RIBEIRO
Engenheiro Civil – Fiscal de Obra
CREA nº 2420002350